



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA 29/12/2023 VERSION 01

REPORTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS

DILIGENCIADO POR: JAIRO FERNANDEZ AMAYA / FERNANDO DIAZ

SEDE: MACARENA A

FECHA: viernes, 8 de marzo de 2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 EN EL BLOQUE DE LABORATORIOS DE FISICA MODULARES MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)




No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 EN EL BLOQUE DE LABORATORIOS DE FISICA MODULARES MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
10	INSPECCION FILTRACION HUMEDAD CIELO RASO AUDITORIO MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 3 (LUGAR INTERVENIDO)





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA: 29/12/2023 VERSIÓN: 01

**REPORTE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADOS**

DILIGENCIADO POR: JAIRO FERNANDEZ AMAYA / FERNANDO DIAZ
SEDE: MACARENA A FECHA: viernes, 8 de marzo de 2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
1	MANTENIMIENTO ORINAL BATERIA BAÑOS NIVEL 4 COMEDOR MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 PASILLO HERBARIO EDIFICIO LABORATORIOS MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 PASILLO SOTANO EDIFICIO LABORATORIOS MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 3 (LUGAR INTERVENIDO)




No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL EDIFICIO LABORATORIOS MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 4 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 2X32 POSETA PRIMER PISO EDIFICIO LABORATORIOS MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)




No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
6	TRASLADO E INSTALACION ANDAMIOS, DESMONTE DE CIELO RASO AUDITORIO MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	PRESTAMO EQUIPO SOLDADURA PARA ARREGLO PUERTA ACCESO MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	INSPECCION Y DEMOLICION BAÑO DAMAS 3 PISO EDIFICIO LABORATORIOS MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA 29/12/2023 VERSION 01

**REPORTE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADOS**


DILIGENCIADO POR: JAIRO FERNANDEZ AMAYA / FERNANDO DIAZ

SEDE: MACARENA A

FECHA: viernes, 15 de marzo de 2024


No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
8	CONSTRUCCION CASA INSPECCION REGISTRO - CONTADOR MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)




No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 EN LABORATORIOS DE CARBONO MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 EN LABORATORIOS QUIMICA 5 DE MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 3 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 EN LABORATORIOS 3 BIOLOGIA HALL MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 4 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
12	INSTALACION LUMINARIAS HALL LABORATORIO QUIMICA 5 MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
13	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION REGISTRO AGUA POTABLE COSTADO ORIENTAL CIRCUNVALAR SUR- NORTE SEDE MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA 29/12/2023 VERSION 01

**REPORTE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADOS**


DILIGENCIADO POR: JAIRO FERNANDEZ AMAYA / FERNANDO DIAZ

SEDE: MACARENA A

FECHA: viernes, 15 de marzo de 2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
1	ADECUACION FILTRACION HUMEDAD AGUA POTABLE AUDITORIO MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
2	SOLDADURA DE MOBILIARIO

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
3	ADECUACION MOBILIARIO PERIMETRALES CUARTO NIVEL MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 3 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 CORREDOR LABORATORIOS SEGUNDO NIVEL MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 4 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 LABORATORIO SEGUNDO NIVEL MACARENA B
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 CORREDOR LABORATORIOS TERCERO NIVEL MACARENA B
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	CONSTRUCCION CASA INSPECCION REGISTRO - CONTADOR MACARENA B
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	VISITA TECNICA VERIFICACION CONATO INCENDIO LABORATORIOS SEGUNDO NIVEL MACARENA B
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA 29/12/2023 **VERSION** 01

**REPORTE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADOS**

DILIGENCIADO POR:	JAIRO FERNANDEZ AMAYA / FERNANDO DIAZ
SEDE:	MACARENA A
FECHA:	viernes, 22 de marzo de 2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
1	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE JARDIN LABORATORIO CARBONES MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
2	DESMONTE Y TRASLADO DE ANDAMIO MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
3	PAÑETE E INSTALACION DE TAPAS REGISTRO AGUA POTABLE MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 3 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 HALL DE ACCESO LABORATORIOS MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 4 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
5	ALISTADO , ESTUCO Y PINTURA LABORATORI 2 NIVEL MACARENA B
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 ZONA CAFETERIA CENTRAL MACARENA A
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	DESMONTE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE JUEGO DE LLAVES ACCESO PRINCIPAL MACARENA C
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	IMPERMEABILIZACION CON BRONCO ELASTICO TERRAZA 701 B CUBIERTA BIBLIOTECA MACARENA A
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA 29/12/2023 VERSION 01

REPORTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS

DILIGENCIADO POR: JAIRO FERNANDEZ AMAYA / FERNANDO DIAZ
SEDE: MACARENA A FECHA: viernes, 15 de marzo de 2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
8	MANTENIMIENTO PUERTA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO NIVEL 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
9	INSTALACION PANELES PISO TECHO EN OFICINA 614

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA 29/12/2023 VERSIÓN 01

**REPORTE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADOS**

DILIGENCIADO POR: JAIRO FERNANDEZ AMAYA / FERNANDO DIAZ
SEDE: MACARENA A FECHA: viernes, 5 de abril de 2024

No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
1 SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE JARDIN PILETA LABOTARORIOS MACARENA B PRIMER NIVEL

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)



No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
2

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)



No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
3 RETIRO PAÑETE ZONA MANTENIMIENTO SEDE MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 3 (LUGAR INTERVENIDO)



No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
4 APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE ZONA MANTENIMIENTO - TOPOGRAFIA - SEDE MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 4 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
5	RESANE , ESTUCO Y PINTURA LABORATORI 2 NIVEL MACARENA B
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
6	MANTENIMIENTO ELECTRICO CAFETERIA CENTRAL MACARENA A
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	MANTENIMIENTO ELECTRICO E ILUMINACION VESTIER PRIMER NIVEL EDIFICIO LABORATORIOS MACARENA B
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	LIMPIEZA CARCAMO MACARENA B
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA 29/12/2023 VERSION 01

**REPORTE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADOS**

DILIGENCIADO POR: JAIRO FERNANDEZ AMAYA / FERNANDO DIAZ
SEDE: MACARENA A FECHA: viernes, 5 de abril de 2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
8	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE MEDIAS CAÑAS ZONAS EXTERIORES COSTADO ORIENTAL MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLEVES DE JARDÍN EN MESONES DE LABORATORIOS DE QUÍMICA 1,2,3, Y REPARACIÓN DE TUBO DE 1/2 EN LABORATORIO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 60*60 LED EN EDIFICIO MONJAS TERCER PISO PUNTO FIJO

REGISTRO FOTOGRAFICO 3 (LUGAR INTERVENIDO)





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA 29/12/2023 VERSIÓN 01

**REPORTE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADOS**

DILIGENCIADO POR: JAIRO FERNANDEZ AMAYA / FERNANDO DIAZ

SEDE: MACARENA A

FECHA: viernes, 12 de abril de 2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 18 BIENESTAR UNIVERSITARIO MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
2	RETIRO DE PAÑETE ZONA LABORATORIO MECANICA FISICA SEDE MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
3	APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE ZONA ALMACEN TOPOGRAFIA SEDE MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 3 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
4	APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE Y ESTUCO ZONA SERVICIOS GENERALES SEDE MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 4 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
5	APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE BATERIA BAÑOS ZONA DE SERVICIOS GENERALES
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	
	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS AULA MAGISTRAL 5
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	
	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	RETIRO DE PAÑETE Y APLICACIÓN DE ESTUCO ZONA CIRCULACION MANTENIMIENTO
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	
	

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRY WALL CIELO RASO ZONA CAFETERIA SERVICIOS GENERALES
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	
	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA 29/12/2023 VERSION 01

**REPORTE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADOS**

DILIGENCIADO POR:	JAIRO FERNANDEZ AMAYA / FERNANDO DIAZ		
SEDE:	MACARENA A	FECHA:	viernes, 12 de abril de 2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
8	MAMPOSTERIA CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 18 EN CIRCULACION MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
10	APLICACIÓN ESTUCO CIELO RASOS Y MAMPOSTERIA ZONA TOPOGRAFIA Y FISICA MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 3 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
11	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS LED DE 18 CIRCULACION DE SECRETARIA ACADEMICA - DECANATURA- ACCESO NIVEL 3

REGISTRO FOTOGRAFICO 4 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TIPO JARDIN POSETA MACARENA A
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	
	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA 29/12/2023 VERSION 01

**REPORTE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADOS**

DILIGENCIADO POR: JAIRO FERNANDEZ AMAYA
SEDE: MACARENA A FECHA: viernes, 19 de abril de 2024

No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 18 ZONA CIRCULACION Y BATERIA BAÑOS NIVEL 4 MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)




No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
2	DEMOLICION VERIFICACION FILTACION DE TUBERIA SANITARIA ZONA LABORATORIO HERBARIO SEDE MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
3	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS LED DE 18 HALL AUDITORIO PRINCIPAL SEDE MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 3 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
4	ADECUACION PUESTOS DE TRABAJO SECRETARIA ACADEMICA MACARENA C

REGISTRO FOTOGRAFICO 4 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
5	TRASLADO LIBROS PARA FERIA DEL LIBRO PUBLICACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
6	CALIBRACION Y PURGA DE MOTOBOMBA HIDRAULICA MACARENA A
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	
	
No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	REPORTE CAIDA DE INDIVIDUO ARBOREO MODULO 4 SEDE MACARENA A
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	
	
No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 18 EN HALL ACCESO PEATONAL COSTADO ORIENTAL MACARENA A
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	
	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oficina de Infraestructura

FECHA 29/12/2023 VERSIÓN 01

**REPORTE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO REALIZADOS**

DILIGENCIADO POR: JAIRO FERNANDEZ AMAYA / FERNANDO DIAZ
SEDE: MACARENA A FECHA: viernes, 19 de abril de 2024


No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
8 MANTENIMIENTO VIA ECESIVO VEHICULAR ZONA PARQUEADEROS COSTADO ORIENTAL MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 (LUGAR INTERVENIDO)



No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
9 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 18 EN CIRCULACION MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 2 (LUGAR INTERVENIDO)



No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
10 APLICACIÓN ESTUCO CIELO RASOS Y MUROS ZONA BATERIA BAÑOS TOPOGRAFIA Y FISICA MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 3 (LUGAR INTERVENIDO)



No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
11 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS LED DE 60*60 AULA DE INFORMATICA MACARENA B

REGISTRO FOTOGRAFICO 4 (LUGAR INTERVENIDO)



No. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
12 APLICACIÓN PINTURA GRIS BASALTO GRAFFITIS MACARENA A

REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)



No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
13	APLICACIÓN PINTURA GRIS BASALTO GRAFITIS MACARENA A
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	
	
No.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
14	APLIACION PINTURA PRIMERA MANO CIELO RASO Y MUROS BODEGA TOPOGRAFIA MACARENA A
REGISTRO FOTOGRAFICO 5 (LUGAR INTERVENIDO)	
	